半導體專題實驗

實驗一 熱電性質與四點探針方法

(一) 目的

- (A) 利用熱電效應來判別半導體雜質種類.
- (B) 探討四點探針的理論與量測.

(二)實驗預習

- 1. 晶片清洗的方法與步驟.
- 2. 如何由晶片形狀來判別晶片雜質型別和其方向性.
- 3. 熱電效應的模型.
- 4. 四點探針法的相關資料.
- 5. 考慮晶片厚度遠大於或小於電流擴散深度之兩種情況,使用 Poisson's equation,導出四點 探針中電壓與電流之關係.

(三) 原理

(A) 熱電效應:

利用 p 或 n 型半導體傳輸載子之電性不同,當探針兩端有溫差時(如圖一),於熱端所量的電性正負亦不同,藉此判別 p 或 n 型雜質.

- (B) 四點探針
 - 1. 利用四點探針, 將電壓與電流之量測放於不同探針組(如圖二), 可避免探針與半導體間的電阻誤差, 可較準確量出半導體的電阻率.
 - 2. 當晶片厚度(w)遠小於晶片直徑(d)時,且四點探針等距(s)排成一線,如圖一,電壓(V)與電流(I)的關係可表為 : $\rho = \frac{V}{I} \cdot W \cdot CF$. (Ωcm) .

當探針距遠小於晶片直徑,修正係數 $CF = \frac{\pi}{\ln 2}$,藉由量測四點探針的電壓、電流,可測得晶片的電阻率 ρ .

(四) 材料與儀器

- 1. n-type 與 p-type 晶片數片.
- 2. 游標尺.
- 3. 探針座, 烙鐵, 三用電表與溫度計.

- 4. 四點探針座.
- 5. 電流-電壓量測系統.

(五) 實驗步驟

- (A) 熱電效應 (可多組合作,一起量測)
 - 1. 旋轉探針座的旋紐,使兩個探針下移接觸晶片,取適當的探針間距.
 - 2. 將三用電表的輸入端連接至兩探針座的 BNC 接頭上,使用烙鐵加熱其中一個探針,並記錄其加熱時間.
 - 3. 由電壓判別晶片性質 p-type 或 n-type.
 - 4. 改變烙鐵加熱時間,探針距離等實驗參數,記錄三用電表上的電壓值. PS: 若實驗結果不盡理想,可只做定性分析。

(B) 四點探針

- 1. 使用游標尺量測矽晶片厚度.
- 1. 如圖二所示, 旋轉四點探針座轉盤, 將四點探針壓下使其與晶片緊密接觸.
- 2. 將四點探針座接線分別接至電流-電壓量測系統的輸入、輸出端.
- 3. 改變電流, 記錄電壓. (I~ 100uA 等級)
- 4. 求出電阻率.

PS:每組必須至少量測 4 個 sample, 且雨面都必須量測。其中包含標為 unknown 的 sample.


(六) 參考資料

- 1. S. M. Sze, "Semiconductor devices physics and technology".
- 2. 王維新教授,"積體電路工程"講義.
- 3. W. R. Runvan, "Semiconductor measurements and instrumentation".
- 4. S. M. Sze , "Physics of semiconductors in Devices".
- 5. L. B. Valdes, "Resistivity Measurement on Germanium or Transistors", *Proc. IRE*, vol. 42, p. 420, 1954.
- 6. M. P. Albert, "Correction factor for radial resistivity gradient evaluation of semiconductor slices", *IEEE Trans. on Elec. Device*, p. 148, Apr. 1963.


(七)問題

- 1. 簡要說明熱電效應與四點探針原理, 並說明為何不用兩點探針.
- 2. 指出所發晶片為何型, 並由數據說明溫度與探針距離對電壓的關係.
- 3. 計算晶片的電阻率, 並求出載體濃度(查表).

- 4. 由晶片電阻係數說明載體濃度對熱電壓的影響.
- 5. 記錄並詳細說明 Kethley I-V 量測系統的使用方式, 並備分留作實驗四和實驗五使用.



圖一. 內含不同載子之半導體,當兩探針有溫差時, 便會呈現不同極性的電壓,藉以判別載子型別.



圖二. 藉由量測四點探針的電壓電流,可測得晶片的電阻率.